Commune : **NAINTRE** | Rivière : **Le Clain**

Moulin des Coindres (côté rue) - 16 rue François Villon

Commentaires : Marque gravée de 1982 sur une façade annexe du moulin des Coindres, côté rue (accessible depuis le domaine public).

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201806190146 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne

Marque au niveau du moulin des Coindres

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49925079 / Y: 46.75924600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509161.9 / Y: 6631813.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4992508 / Y: 46.759246
Code Hydro: L2--0160 **Rive de référence:** Gauche

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé, sur la base du repère NAIN09. Façade annexe du moulin des Coindres, côté rue, au niveau du pont rive gauche.

GÉNÉRAL

Code : NAIN09-R **Date de mise à jour :** 02/08/2019
Auteur : EPTB_Vienne

Photos du repère NAIN09-R. Source : 3DI

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Décembre 1982 - Niveau atteint par les eaux du Clain.
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Etablissement public du bassin de la Vienne