Commune : **NANCOIS-SUR-ORNAIN** | Rivière : **L' Ornain**

Pont sur la RD120A après le croisement avec la RD136

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : 55372-01 **Date de mise à jour :** 18/10/2021
Auteur : SPC SAMA

Aval du pont sur la RD120A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.29929115 / Y: 48.71092760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 869155.33 / Y: 6848106.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2992912 / Y: 48.7109276
Code Hydro: F56-0400 **Rive de référence:** Droite

4 février 2021

Altitude calculée de l'eau : **213.594 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : 55372-01 **Date de mise à jour :** 18/10/2021
Auteur : SPC SAMA

Marque sous le pont, rive droite

MARQUE

Texte : 02/21
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SAMA - 18/02/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SPC SAMA - 19/08/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 213.594 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 213.594 m