Commune : **LE GOSIER**

Route de Port Blanc - Ouvrage de franchissement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202205173146 **Date de mise à jour :** 11/07/2023
Auteur : DEAL971

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.46584000 / Y: 16.22352500
(RRAF 91)UTM 20N X: 663975.11 / Y: 1794274.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.46584 / Y: 16.223525

30 Avril 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Accumulation de végétation témoignant de la mise en charge du pont

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202205173424 **Date de mise à jour :** 11/07/2023
Auteur : DEAL971

Vue détaillée du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 30/04/22 DEAL GUADELOUPE - 30/04/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation