Commune : **GIGEAN**

Parcelle au bas de la Rue de la Pansière

Commentaires : Le jardin est régulièrement inondé à cause des fossés mal entretenus.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202206240941 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat



Abri à ânes côté nord de la maison

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.70620930 / Y: 43.50586400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 757132.72 / Y: 6267675.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7062093 / Y: 43.505864

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage oral du propriétaire de la parcelle.
Le ruisseau qui passe derrière la maison est très souvent encombré. Il déborde avant la maison et inonde la propriété tout autour de la maison. L'eau monte jusqu'aux ventres des ânes. Le mur d'enceinte empêche le bon écoulement des eaux.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206241412 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 24/06/2022

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Accès non possible pour le nivellement GPS.
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m