



Commune : CAPESTERRE-BELLE-EAU

## Hauteurs Bananier

1 Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202310311247

Date de mise à jour : 31/10/2023

Auteur : DEAL971



Pont en charge

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.60182800 / Y: 16.00569880

(RRAF 91)UTM 20N X: 649601.05 / Y: 1770069.12

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.601828 / Y: 16.0056988



22 Octobre 2023

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Pont en charge et fortement obstrué par charriage de gros blocs.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202310311400

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

31/10/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL  
GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : DEAL Guadeloupe