

Commune : **BREHAN**Rivière : **Le Lié**

## Le moulin de Lemeur à Bréhan

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC\_Lié\_007

Date de mise à jour : 29/12/2025

Auteur : SPC VCB



Accès au moulin de Lemeur

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.66552017 / Y: 48.07329880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 278414.19 / Y: 6789899.78

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.6655202 / Y: 48.0732988

Code Hydro: J81-0300

Rive de référence: Droite


**13 décembre 2000**
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**
**Commentaires :** Côte de la crue au niveau de la dalle du garage (ref: m NGF, IGN 69) + 30 cm.

### GÉNÉRAL

Code : RC\_Lié\_007\_2000

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

29/12/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation


Habitation moulin de Lemeur