

Commune : BONNAC

## Clôture du terrain de sport

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 5925 **Date de mise à jour : 31/10/2016** 

Auteur: SPC GTL





Rivière : L' Ariège

**GÉOLOCALISATION** 

Coordonnées WGS84: X: 1.59552000 / Y: 43.16550000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585708.35 / Y: 6230601.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.59552 / Y: 43.1655

**Code Hydro:** 01--0250 Rive de référence: Non renseigné



## 1<sup>er</sup> Décembre 1996

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Vue sur le mur de clôture du terrain de sport situé dans la plaine en rive gauche en aval du pont de Bonnac. Repère de la crue du 1 er décembre 1996. Les témoignages indiquent qu'environ 10 heures après le pic de crue - le terrain de sport est recouvert par 1 m d'eau.

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_4452

Auteur: SPC GTL

Date de mise à jour :

12/12/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné Repère calculé: Non

Pérennité: Non renseigné PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -**

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone

Organisme: AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)