

Commune: SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC

# moulin à Canazin

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_357 Date de mise à jour: 06/10/2017

Auteur: SPC GTL



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.16010700 / Y: 44.03780000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 472423.12 / Y: 6330625.99 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.160107 / Y: 44.0378 Code Hydro: 06--0330 Rive de référence: Droite



## 24 Janvier 2009

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Date de mise à jour :

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Rivière : La Gélise

Nature du repère : Photographie

**Commentaires :** commentaires photo : Sur la porte du moulin- la crue a laissé une trace nette. Elle est à 0.31m au dessus de l'encadrement métallique de la serrure. Le moulin porte deux repères de crues sans date et la trace de 2009 est à 0.28m en dessous du repère le plus bas.

GÉNÉRAL

Code: GTL\_R\_6312

Auteur: SPC GTL 17/04/2018



### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Repère calculé : Non

**Pérennité :** Non renseigné **PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025** 

Type de repérage : Autre

Organisme: SPC Garonne - Tarn - Lot

### **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)