

Commune: RAISSAC-SUR-LAMPY

19, avenue du Lampy

Commentaires: Ancien moulin en rive gauche du Lampy

Rivière : Le Lampy

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: DDTM11 S 1782 Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur: DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.16009994 / Y: 43.27671090 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631781.07 / Y: 6242311 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.1600999 / Y: 43.2767109 Code Hydro: Y1340500 Rive de référence: Non renseigné



23 Mai 1910

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Date de mise à jour :

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires: Marque quasiment effacée (peinture rouge sur la Façade) lors du relevé. Façade réhabilitée récemment (suppression du repère). Le niveau est indiqué à 30 cm au-dessus du trottoir actuel Le pont sur le Lampy est à la cote 130 sur la carte au 1/25 000 . Date d'enquete : 15/03/2005

GÉNÉRAL

Code: DDTM11_R_1782_1

15/01/2021

Auteur: DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode: Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m