



Commune : INDEFINI

Rivière : La Lawa

## Village amérindien Empuna Tabiki

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL11\_S\_3

Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 15/12/2017



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.00170838 / Y: 3.52653841

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 166460.8 / Y: 390331.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.0017084 / Y: 3.5265384

Code Hydro: 5---0001

Rive de référence: Non renseigné

Vue globale du bâtiment

**Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Maison sur pilotis abandonnée - Pieds du pilotis.

### GÉNÉRAL

Code : GUY\_BRL11\_R\_3\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le niveling : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée

Référence nivellée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Commune : INDEFINI

## Village amérindien Empuna Tabiki

Rivière : La Lawa

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL11\_S\_3

Auteur : DEAL Guyane

Date de mise à jour : 15/12/2017



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.00170838 / Y: 3.52653841

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 166460.8 / Y: 390331.19

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.0017084 / Y: 3.5265384

Code Hydro: 5---0001

Rive de référence: Non renseigné

Vue globale du bâtiment



Juin 2011

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : En bordure du bosquet d'ananas.

### GÉNÉRAL

Code : GUY\_BRL11\_R\_3\_2

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

19/02/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

Commentaires sur le niveling : Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée

Référence nivellée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m