

Commune : **INDEFINI**Rivière : **La Lawa**

## Village bushinengue (Surinamais): Papa Teio Campu

**Commentaires :** Fleuve Maroni/Lawa - berge surinamaïse

**3**

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane

Code : GUY\_BRL11\_S\_1

Date de mise à jour : 15/12/2017

Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.00505500 / Y: 3.64470393

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 166131.53 / Y: 403411.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.005055 / Y: 3.6447039

Code Hydro: 5---0001

Rive de référence: Non renseigné


**Mai 2006**
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**
**Commentaires :** Maison de plain pied en bois

### GÉNÉRAL

Code : GUY\_BRL11\_R\_1\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL Guyane

17/04/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS À VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIEURIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné

Organisme : BRL Ingénierie

**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.400 m