

Commune : **PAPAICHTON**



Village amérindien de Papaichton

Rivière : **La Lawa**

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_5**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.14195037 / Y: 3.80557066

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 150970.75 / Y: 421271.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.1419504 / Y: 3.8055707

Code Hydro: 5---0001

Rive de référence: Non renseigné**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Maisons sur pilotis non inondées en 2006 Pilotis de la maison - Témoignage peu fiable

GÉNÉRAL**Code :** GUY_BRL11_R_5_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m