

Commune : **PAPAICHTON**Rivière : **La Lawa**

Village amérindien de Papaichton - Maison sur pilotis

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane**Code :** GUY_BRL11_S_7**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017

Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.14219378 / Y: 3.80540883**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 150943.62 / Y: 421253.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.1421938 / Y: 3.8054088**Code Hydro:** 5---0001**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Maison détruite suite crue 2006, elle a donc été reconstruite - pilotis

GÉNÉRAL

Code : GUY_BRL11_R_7_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie

NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011

Méthode : Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m