


Commune : **PAPAICHTON**Rivière : **La Lawa**

## Village Assisi - abandonné après les inondations de 2008

Commentaires : Fleuve Maroni/Lawa

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL11\_S\_13**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 15/12/2017

Vue globale du bâtiment

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.19857730 / Y: 3.82217591

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 144680.61 / Y: 423133.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.1985773 / Y: 3.8221759

Code Hydro: 5---0001

**Rive de référence:** Non renseigné**Juin 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Maison en bois

**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL11\_R\_13\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

02/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE MARIPASOULA [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2011] - 01/03/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** BRL Ingénierie**NIVELLEMENT INITIAL - 01/03/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le niveling :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m