



Commune : SAINT-JUST-SUR-VIAUR

Rivière : Le Viaur


Moulin de Saint-Just

Commentaires : Des traits de peinture sur le montant droit de la porte du moulin indiquent les niveaux atteints par les crues de 1906, 1930 et 1981

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** WEB_S_201712292504**Date de mise à jour :** 29/12/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36623130 / Y: 44.12390700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 649278.87 / Y: 6336303.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3662313 / Y: 44.123907**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite

3 Mars 1930

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712292747**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

06/07/2022



Vue des repères

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot