



Commune : SAINT-JUST-SUR-VIAUR

Rivière : Le Viaur


## Moulin de Saint-Just

**Commentaires :** Des traits de peinture sur le montant droit de la porte du moulin indiquent les niveaux atteints par les crues de 1906, 1930 et 1981

**3**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** WEB\_S\_201712292504**Date de mise à jour :** 29/12/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.36623130 / Y: 44.12390700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 649278.87 / Y: 6336303.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3662313 / Y: 44.123907**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite

## 14 Décembre 1981

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201712292950**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

06/07/2022



Vue des repères

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot