




Commune : INDEFINI

Rivière : Le Maroni

## Village Langa Tabiki #2 - au bord du fleuve

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_2**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -54.44185900 / Y: 4.98964844

Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 118221.25 / Y: 552518.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.441859 / Y: 4.9896484

Code Hydro: 5---0000

**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Mur à l'extérieur de la maison**GÉNÉRAL****Code :** GUY\_BRL12\_R\_2\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** BRL Ingénierie

**NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre.  
La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** terrain naturel**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.900 m