




Commune : INDEFINI

## Village Langa Tabiki #4

Rivière : Le Maroni

2 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY\_BRL12\_S\_4**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 08/01/2018

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -54.43833200 / Y: 4.99294234**Coordonnées RGFG95 UTM 22N :** X: 118614.85 / Y: 552881.02**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.438332 / Y: 4.9929423**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Droite**Juin 2008**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** Mur à l'intérieur de la maison - 159cm/TN

### GÉNÉRAL

**Code :** GUY\_BRL12\_R\_4\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL Guyane

03/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DE DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE VIGILANCE VIS A VIS DU RISQUE INONDATION SUR LE MARONI - BOURG DE APATOU [BRLINGÉNIERIE POUR LA DEAL GUYANE - OCTOBRE 2012] - 22/08/2011**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** BRL Ingénierie

### NIVELLEMENT INITIAL - 29/11/2011

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** BRL Ingénierie**Commentaires sur le nivelllement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivellée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** dalle béton**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Déférence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.390 m