



Commune : **COMPOLIBAT**

Rivière : **L' Aveyron**

Chemin d'accès à un hangar agricole

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_254

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.19763370 / Y: 44.37582590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 636070.64 / Y: 6364412.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1976337 / Y: 44.3758259

Code Hydro: O5--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage oral du propriétaire du moulin de Roquenoubal, le niveau d'eau maximum a inondé le chemin reliant son exploitation agricole et les berges de l'Aveyron.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_254_1

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN