



Commune : **ARMENTIERES-SUR-AVRE**

Rivière : **L' Avre**

Passage à gué du Moulin de Thirouin, juste en aval de la confluence avec le ruisseau Saint-Maurice


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807230505 Date de mise à jour : 23/07/2018

Auteur : SPC.SACN



En rive gauche, passage à gué du Moulin de Thirouin (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.80302285 / Y: 48.68336800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 538284.53 / Y: 6844829.08

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8030229 / Y: 48.683368

Code Hydro: H42-0400 Rive de référence: Gauche



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le niveau des traces laissées sur la végétation a été reporté à la bombe de peinture bleue sur le piquet de clôture par le SIVA.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807231705

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

28/10/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Traces laissées sur la végétation, le report de peinture se situe entre les deux flèches (photo SPC SACN)