

Commune : **ARGENTENAY** | Rivière : **L' Armançon**

Pont d'Argentenay

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_361 **Date de mise à jour :** 21/07/2017
Auteur : SPC SMYL



extrait Fiche IGN Z.B.O3 - 160-I

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.11324260 / Y: 47.81530100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 783311.76 / Y: 6746687.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1132426 / Y: 47.815301
Code Hydro: F3--0210 **Rive de référence:** Gauche

15 mars 2001
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Report d'un repère issu de photo (maximum de la crue ?) montrant l'eau affleurant le haut de la borne en RD du pont

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807260623 **Date de mise à jour :** 21/10/2019
Auteur : SMBVA_89

MARQUE

Texte : Bassin Versant de l'Armançon - Mars 2001 - Niveau atteint par les eaux - Armançon
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui



Pont d'Argentenay en mars 2001 - Photo SMBVA (c)