



Commune : ARGENTENAY

Pont d'Argentenay

Rivière : L' Armançon

4

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN_IDF_S_361**Date de mise à jour :** 21/07/2017**Auteur :** SPC SMYL

extrait Fiche IGN Z.B.O3 - 160-I

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.11324260 / Y: 47.81530100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 783311.76 / Y: 6746687.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.1132426 / Y: 47.815301**Code Hydro:** F3--0210**Rive de référence:** Gauche

15 Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Report d'un repère issu de photo (maximum de la crue ?) montrant l'eau affleurant le haut de la borne en RD du pont

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807260623**Date de mise à jour :****Auteur :** SMBVA_89

21/10/2019

MARQUE

Texte : Bassin Versant de l'Armançon - Mars 2001 - Niveau atteint par les eaux - Armançon**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui

Pont d'Argentenay en mars 2001 - Photo SMBVA (c)