



Commune : ESTOUY

Portail d'accès à l'étang rue du Moulin de Pallueau à Estouy

Commentaires : Pile gauche du portail gris

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : WEB_S_201808305406

Date de mise à jour : 07/10/2025

Auteur : SMORE



Portail d'accès à l'étang rue du Moulin de Pallueau à Estouy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33061740 / Y: 48.18575800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 650253.31 / Y: 6787477.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3306174 / Y: 48.185758



2 Juin 2016

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trait rouge sur la pile

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201808305459

Date de mise à jour : 28/06/2021

Auteur : SMORE

MARQUE

Texte : 2 juin 2016

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne



support pile de portail