



Commune : LE MAS-D'AGENAIS

Rivière : La Garonne

Bâtiment agricole séchoir à tabac (bardage des façades en bois et grande porte d'accès métallique)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : WEB_S_201912185622 Date de mise à jour : 14/01/2020

Auteur : aescudier



Bâtiment agricole séchoir à tabac situé à droite de la maison principale en entrant dans la propriété

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20304400 / Y: 44.42803000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 477397.79 / Y: 6373829.95

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.203044 / Y: 44.42803

Code Hydro: O---0000

Rive de référence:

**16 Décembre 2019**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Laisse de crue sur bâtiment agricole séchoir à tabac située à 1,45 m par rapport au sol.

D'après la propriétaire ce casier n'aurait pas du se remplir. C'est la conséquence d'une rupture de digue sur 50m environ. La digue défaillante est visible en regardant en direction du Nord depuis le bâtiment agricole.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912185711

Date de mise à jour :

Auteur : aescudier

11/03/2020

MARQUE

Texte : 1,45 m par rapport au sol

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui



Vue sur séchoir, la laisse se trouve à 1.45m du sol