

	Commune : ORBEC	Rivière : L' Orbiquet
	Mur du hangar, au 50 rue des Canadiens	
Commentaires : Mur intérieur en parpaings du hangar dans la cour de l'entreprise au 50 rue des Canadiens Le mur de parpaings se situe sur la façade Nord-ouest du hangar, à gauche dans la cour.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202204055913 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.40104573 / Y: 49.02204700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509944.87 / Y: 6883366.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4010457 / Y: 49.022047
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche



Mur de parpaings dans hangar au 50 rue des Canadiens

	22 Juin 2021 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Laisse de crue à 22.5 cm/sol.	

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204040723 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01



Laisse de crue sur le mur de parpaings

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands