Commune : **BALARUC-LES-BAINS**

Route de Sète (RD2) - Croisement avec la rue des Alizés

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202206245242 **Date de mise à jour :** 18/11/2022
Auteur : Icesmat



Vue du point bas depuis la RD2

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.69698680 / Y: 43.44297200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 756448.33 / Y: 6260678.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.6969868 / Y: 43.442972

1er Mars 2018

Altitude calculée de l'eau : **2.2 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Suite aux fortes précipitations de neige, on observe un ruissellement important couplé au débordement du fossé/ruisseau dû à la présence d'embâcles.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211171407 **Date de mise à jour :** 18/11/2022
Auteur : Icesmat

Inondation du parking de la station-essence avec la source d'Ambrossac en arrière plan (photo Midi Libre)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ GPS (SMBT)

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : La hauteur d'eau est très variable selon la référence puisque la topographie du site est particulière et difficile à relever.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.2 m