Commune : **CESSENON-SUR-ORB** | Rivière : **L' Orb**

RD14 direction St Chinian, dernière maison à la sortie de Cessenon-sur-Orb en direction de St Chinian

Commentaires : Phénomène : Débordement de cours d'eau

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201910163803 **Date de mise à jour :** 16/08/2023
Auteur : CITEO Ingenierie



maison au lieu dit Hortalèche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04078010 / Y: 43.44926600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703302.43 / Y: 6261130.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0407801 / Y: 43.449266
Code Hydro: Y25-0400 **Rive de référence:**

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **53.907 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : laisse visible sur la porte du garage

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211215029 **Date de mise à jour :** 16/08/2023
Auteur : SPC MO

trace sur la porte du garage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Pérennité : Aucune **État du repère :** Disparu

LEVÉ DE LA LAISSE VISIBLE SUR LA PORTE DU GARAGE - 13/03/2022

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : OTEIS
Description référence du repère : seuil de la porte de garage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.107 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.907 m