Commune : **ROUEN**

Grille d'aération de cave au 96 rue verte

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202212231323 **Date de mise à jour :** 03/01/2024
Auteur : RDI76



laisse de végétation sur grille d'aération cave

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09461818 / Y: 49.45595140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561817.04 / Y: 6930171.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0946182 / Y: 49.4559514

04 juin 2022

Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401031810 **Date de mise à jour :** 22/10/2025
Auteur : RDI76

Trace de végétation dans la grille d'aération à 23 cm du sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES EN LIEN AVEC SBVCAR - 07/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 76