Commune : **LAHONTAN**

Rivière : **Le Gave de Pau**

Maisonnave #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_JUIN18_S_gdp17 **Date de mise à jour :** 13/01/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.98355030 / Y: 43.53666150
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 378033.61 / Y: 6278966.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9835503 / Y: 43.5366615
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **13.895 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : maisonnave - précision GNSS : bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_JUIN18_R_gdp17_1 **Date de mise à jour :** 13/01/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2018 - 27/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

RELEVÉ POST-CRUE - 15/06/2018

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 13.895 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.895