Commune : **VANNES**

Rue de la Coutume - Vannes

Commentaires : Le cours d'eau est "Le MEUCON"

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : Van_S2 **Date de mise à jour :** 28/11/2024
Auteur : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération



Repère de crue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.75811024 / Y: 47.66097110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 268198.47 / Y: 6744704.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.7581102 / Y: 47.6609711

5 janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **5.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Débordement du Rohan sur la voirie rue de la Coutume

GÉNÉRAL

Code : VAN_3 **Date de mise à jour :** 18/12/2024
Auteur : Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Rue de la Coutume - Vannes

MARQUE

Texte : Crue de Janvier 2001 - Le Rohan
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION - 01/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

HAUTEUR D'EAU - 05/01/2001

Méthode : Autre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : 0 NGF
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.82 m