Commune : **CLEMERY**

5 rue du Hameau de la commune de Clémery

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : WEB_S_202303173344 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
Auteur : Maëlle MANIGAUD



vue aerienne 5 rue du hameau

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18781304 / Y: 48.89440900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933668.56 / Y: 6870761.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.187813 / Y: 48.894409

8 Avril 2022

Altitude calculée de l'eau : **183.37 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : prise de repère de crue suite à débordement du ruisseau de Grève sur la commune de Clémery. (mur sud ouest)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202303174258 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
Auteur : Maëlle MANIGAUD

prise de cote mur sud-ouest du 5 rue du hameau à Clémery

MARQUE

Texte : pas de texte
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS POST-INONDATION DDT 54 (DÉCEMBRE 2022) - 23/12/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 54

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR EXPERT GÉOMÈTRE SUR COMMANDE DDT54 - 10/10/2022

Méthode : Nivellement direct
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.650 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.720 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.37

Commune : **CLEMERY**

5 rue du Hameau de la commune de Clémery

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : WEB_S_202303173344 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
Auteur : Maëlle MANIGAUD



vue aerienne 5 rue du hameau

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18781304 / Y: 48.89440900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933668.56 / Y: 6870761.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.187813 / Y: 48.894409

8 Avril 2022

Altitude calculée de l'eau : **183.37 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Prise de repère de crue suite à débordement du ruisseau de Grève sur la commune de Clémery.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202303174725 **Date de mise à jour :** 21/03/2023
Auteur : Maëlle MANIGAUD

prise de cote mur sud du 5 rue du hameau à Clémery

MARQUE

Texte : pas de texte
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS POST-INONDATION DDT 54 (DÉCEMBRE 2022) - 23/12/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 54

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR EXPERT GÉOMÈTRE SUR COMMANDE DDT54 - 10/10/2022

Méthode : Nivellement direct
Commentaires sur le nivellement : nivellement du second repère du 5 rue du hameau (mur sud de la maison communale)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.820 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.37