Commune : **PUISSERGUIER** | Rivière : **Le Lirou**

Pont submersible en amont des écurie de Diamant #2

Commentaires : Mur de soutènement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_805 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO



Mur de soutènement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.09448810 / Y: 43.35353680
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 707664.5 / Y: 6250493
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0944881 / Y: 43.3535368
Code Hydro: Y2580500 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **44.08 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_805_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace sur le mur

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 44.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 44.08