Commune : **SAINT-GERVAIS-SUR-MARE** | Rivière : **La Mare**

Pont submersible en aval du château de la Roche #3

Commentaires : Muret

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_727 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO



Muret

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.05529300 / Y: 43.65992220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 704461.3 / Y: 6284544
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.055293 / Y: 43.6599222
Code Hydro: Y2520500 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **301.17 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le muret

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_727_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace sur le muret

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 301.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 301.17 m