Commune : **SAINT-GERVAIS-SUR-MARE** | Rivière : **La Mare**

Pont submersible en aval du château de la Roche

Commentaires : Berge

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_729 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO



Berge

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.05582690 / Y: 43.65971490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 704504.4 / Y: 6284521
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0558269 / Y: 43.6597149
Code Hydro: Y2520500 **Rive de référence:** Droite

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **301.43 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt en berge

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_729_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Dépôt en berge

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

SOL - 13/03/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 301.430 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 301.43 m