Commune : **BEZIERS** | Rivière : **Le Lirou**

Pont submersible du chemin rural 110 #2

Commentaires : Voûte du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 23_ORB22_S_797 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO



voûte du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.14579850 / Y: 43.35154570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711827 / Y: 6250278
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.1457985 / Y: 43.3515457
Code Hydro: Y2580500 **Rive de référence:** Gauche

12 Mars 2022

Altitude calculée de l'eau : **27.059 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le voûte

GÉNÉRAL

Code : 23_ORB22_R_797_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2023
Auteur : SPC MO

Trace sur le voûte

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA VALLÉE DE L'ORB - 13/03/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

HAUT DE L'OUVRAGE - 13/03/2022

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut de l'ouvrage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 27.059 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 27.059 m