Commune : **HENNEBONT** | Rivière : **Le Blavet**

maison au 2 rue du halage à Hennebont

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : 56083_RH5_HENN **Date de mise à jour :** 27/04/2023
Auteur : SPC VCB

maison au 2 rue du halage à Hennebont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24975067 / Y: 47.82514450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232846.47 / Y: 6765691.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2497507 / Y: 47.8251445
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : sur le coté de la maison, vers le Blavet, le niveau de l'inondation a atteint 50cm à partir du sol

GÉNÉRAL

Code : 56083_RH5_HENN_2001 **Date de mise à jour :** 27/04/2023
Auteur : SPC VCB


trace sur le mur de la maison vers le Blavet

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL SUR LE COTÉ DE LA MAISON VERS LE BLAVET

Description référence du repère : sol sur le coté de la maison vers le Blavet
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m