Commune : **SAINT-SAVIN** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Chemin des Quintaynes

Commentaires : Code : 152

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_161 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07984260 / Y: 42.98346220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448634.31 / Y: 6214247.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0798426 / Y: 42.9834622
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **435.25 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 152 - Fiabilité : Bonne - + 40 cm dans la maison

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_161_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Particulier

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 435.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 435.25

Commune : **SAINT-SAVIN** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Chemin des Quintaynes

Commentaires : Code : 152

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_161 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07984260 / Y: 42.98346220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448634.31 / Y: 6214247.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0798426 / Y: 42.9834622
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

20 Octobre 2012

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 153 - Fiabilité : Moyenne - environ 20 cm dans la maison

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_161_2 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Particulier