Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Hotel Alba

Commentaires : Code : ART_17_13

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_179 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05454700 / Y: 43.09221760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451165.47 / Y: 6226250.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.054547 / Y: 43.0922176
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **376 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : ART_17_13 - L'eau est arrivée à 80cm à l'entrée de l'Hotel Alba, côté droit

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_179_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : ARTELIA

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 376.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 376