Commune : **ASPIN-EN-LAVEDAN** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Chemin de Lalanne #1

Commentaires : Code : 34

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_33 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.04388130 / Y: 43.08111010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451986.31 / Y: 6224983.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0438813 / Y: 43.0811101
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **380.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 34 - Fiabilité : Moyenne - Photos prises autour de 11h00 heure légale le 20/10/2012

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_33_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Particulier

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 380.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 380.03 m