Commune : **GEU** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Chemin les Arrailles #2

Commentaires : Code : 70

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_75 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.06141520 / Y: 43.04186450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 450389.24 / Y: 6220677.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0614152 / Y: 43.0418645
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : 70 - Fiabilité : Moyenne - Laisse présente sur arbre, difficile à relever avec precision (Hmax ?)

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_75_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Syndicat Mixte de Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost