Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

muret de la maison faisant l'angle #2

Commentaires : Code : ART_15_13

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 23PLVG_GP_S_158 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05401450 / Y: 43.09286140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 451211.6 / Y: 6226320.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0540145 / Y: 43.0928614
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Non renseigné

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **375.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Code : ART_15_13 - L'eau est arrivée à 1m43 au dessus du sol - hotel mérditerannée, mur exterieur à côté d'un interrupteur exterieur,

GÉNÉRAL

Code : 23PLVG_GP_R_158_1 **Date de mise à jour :** 13/06/2023
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : ARTELIA

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 375.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 375.89 m