Commune : **ATTIGNY** | Rivière : **L' Aisne**

Garage croisement Chemin de l'assaut/Rue Tristant Huon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : WEB_S_202306272655 **Date de mise à jour :** 27/06/2023
Auteur : SPC BN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.57795922 / Y: 49.48112250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 814385 / Y: 6932448
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.5779592 / Y: 49.4811225
Code Hydro: H1--0200 **Rive de référence:**

Juillet 2021

Altitude calculée de l'eau : **82.466 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202306273248 **Date de mise à jour :** 27/06/2023
Auteur : SPC BN



repère porte de garage

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DE L'AISNE JUILLET 2021 - 23/07/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DRIEA Ile-de-France

NIVELLEMENT 22/06/23 - 22/06/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Artois – Picardie
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil porte de garage
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 81.876 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 82.466 m