Commune : **HERMANVILLE** | Rivière : **La Vienne**

Façade de l'Eglise Saint Martin

Commentaires : Façade Ouest, côté entrée de l'église.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202306283222 **Date de mise à jour :** 28/06/2023
Auteur : SPC.SACN



Vue de la crue.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.98628237 / Y: 49.82005010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554995.11 / Y: 6970871.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9862824 / Y: 49.8200501
Code Hydro: G4100600 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2023

Altitude calculée de l'eau : **37.92 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 30 cm/sol.
L'eau est arrivée par un fossé affluent de la Vienne et un thalweg sec en rive droite de la Vienne.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202306283711 **Date de mise à jour :** 23/08/2023
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue à 30 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 17/07/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pied de la façade.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.610 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.92