Commune : **LONGUYON** | Rivière : **La Chiers**

rue du Picon n°5

Commentaires : Mur garage

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : 23DT54CH1_S_13 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : SPC MM



photo du repère de loin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.59774000 / Y: 49.44913000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 888403.74 / Y: 6930844.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.59774 / Y: 49.44913
Code Hydro: B4--0100 **Rive de référence:** Droite

15 Juillet 2021

Altitude calculée de l'eau : **211.86 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur mur garage

GÉNÉRAL

Code : 23DT54CH1_R_13_1 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : SPC MM



photo du repère de près

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT MEURTHE-ET-MOSELLE - 23/07/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 54

NIVELLEMENT INITIAL - 19/04/2022

Méthode : GPS
Organisme : SARL GEOL3D
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : depuis le sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 211.400 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.460 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 211.86