Commune : **GUEURES** | Rivière : **La Vienne**

Goutiére en ciment sur Pont de la RD 70.

Commentaires : Il s'agit de la gouttière en ciment située en amont du pont, rive gauche, en contrebat du tablier du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202307105513 **Date de mise à jour :** 10/07/2023
Auteur : SPC.SACN



Vue depuis la RD 70.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.97437632 / Y: 49.84281580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 554202.96 / Y: 6973427.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9743763 / Y: 49.8428158
Code Hydro: G4100600 **Rive de référence:** Gauche

17 Juin 2023

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202307105805 **Date de mise à jour :** 10/07/2023
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands