Commune : **SAINT-BENOIT** | Rivière : **Rivière des Marsouins**

Quartier du stade #1

Commentaires : Mur du stade Lucien Simone.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Réunion
Code : 23DEAL_R1_S_15 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion



Vue générale du site, DEAL Réunion, 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 55.71672130 / Y: -21.03449300
Coordonnées RGR92 UTM 40S X: 366652.7 / Y: 7673498.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 55.7167213 / Y: -21.034493
Code Hydro: 40120100 **Rive de référence:** Droite

14 Février 1993

Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Cyclone Finella de février 1993. Repère placé sur le mur du stade côté parking, près du sol. Son nivellement de 3.42 m NGR (+/- 5cm), a été déterminé à partir de la marque d'inondation relevé sur le gymnase (anciennement conservatoire régional) situé à 50m, lors de l'étude Safège en 2011.

GÉNÉRAL

Code : 23DEAL_R1_R_15_1 **Date de mise à jour :** 15/09/2023
Auteur : CVH Réunion

Vue rapprochée du repère, DEAL Réunion, 2023

MARQUE

Texte : Finella Février 1993 Rivières des Marsouins
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES PAR LA DEAL RÉUNION - 04/07/2023

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DEAL Réunion