Commune : **LOUHANS** | Rivière : **Le Solnan**

Rue de la Carruge

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 23_SEILLE_S_29 **Date de mise à jour :** 25/09/2023
Auteur : EPTB Saône et Doubs


Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.21620500 / Y: 46.62629800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 869544.28 / Y: 6616405.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.216205 / Y: 46.626298
Code Hydro: U34-0430 **Rive de référence:** Droite

17 Juillet 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère de crue placé d'après laisse de crue

GÉNÉRAL

Code : 23_SEILLE_R_29_1 **Date de mise à jour :** 25/09/2023
Auteur : EPTB Saône et Doubs


Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE HYDRAULIQUE DES ÉCOULEMENTS DE LA SEILLE ET AFFLUENTS - 01/07/2021

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 71

NIVELLEMENT INITIAL - 27/07/2021

Méthode : Nivellement direct
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil de porte
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.380 m