Commune : **VIEUX-HABITANTS**

Marigot Vieux-Habitants #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202310310538 **Date de mise à jour :** 31/10/2023
Auteur : DEAL971


Mur de clôture d'une maison individuelle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.76728610 / Y: 16.08213890
(RRAF 91)UTM 20N X: 631844.65 / Y: 1778414.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7672861 / Y: 16.0821389

22 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **2.538 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débordement d'une petite ravine sans nom. La zone urbanisée est construite sur un ancien étang.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310310725 **Date de mise à jour :** 24/10/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

COLLECTE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 10/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - bas du mur
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 2.168 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.370 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.538