Commune : **CAPESTERRE-BELLE-EAU**

Résidence Montplaisir, bâtiment C (apt 3C)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202310313454 **Date de mise à jour :** 31/10/2023
Auteur : DEAL971



Vue entrée appartement

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.56416870 / Y: 16.04719310
(RRAF 91)UTM 20N X: 653599.45 / Y: 1774687.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.5641687 / Y: 16.0471931

22 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **13.502 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202310313939 **Date de mise à jour :** 24/10/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

COLLECTE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 27/09/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en septembre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - dalle béton
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 12.572 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.502 m