Commune : **BASSE-TERRE**

Embouchure pont péiton du Galion rive droite #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202311062710 **Date de mise à jour :** 06/11/2023
Auteur : DEAL971



Muret intérieur

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.72291960 / Y: 15.98603700
(RRAF 91)UTM 20N X: 636655.99 / Y: 1767810.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.7229196 / Y: 15.986037

22 Octobre 2023

Altitude calculée de l'eau : **3.268 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311062849 **Date de mise à jour :** 05/11/2024
Auteur : DEAL971

Dépôts de matières solides

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, DEAL GUADELOUPE (TAMMY 22/10/23) - 24/10/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

COLLECTE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 01/10/2024

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en octobre 2024.
Matériels : GNSS TERIA - PYX
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol - béton
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 3.078 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.268